
Stressé à l'approche du

QAL2 EN 14181

de votre
analyseur de
poussières ?



La certification QAL1 est nécessaire mais pas suffisante!



L'analyseur doit prouver ses performances sur le terrain pour obtenir les validations :







non-conformités


QAL2 sont dues à

l'encrassement!





Évitez les optiques fragiles à l'intérieur de la conduite!





➤ Optez pour une mesure simple, robuste et protégée.



Vous éviterez


ainsi les dérives
de mesure
conduisant à la
non-conformité.







Le ZFDM-4 Fuji Electric cumule:



- Pas d'encrassement d'optiques
- Représentativité de mesure inégalée
- Maintenance
 prédictive intégrée



Une technologie éprouvée :

→ 4000 unités
déjà installées, dont 500
ces 5 dernières
années.




QALI



Retrouvez cette solution

directement sur notre site internet :

www.fujielectric.fr



#CreateEnergyTogether