


DESCRIPTION


- Le FD6200 est un indicateur à cinq digits et deux entrées programmables. Il accepte les signaux de la plupart des capteurs et générateurs d'impulsions du marché. Ceux-ci peuvent être configurés pour travailler comme:
 - TACHYMETRE + TOTALISATEUR (8 digits)
 - TACHYMETRE + INDICATION SENS DE ROTATION
 - FREQUENCEMETRE
 - COMPTEUR 5 digits + TOTALISATEUR (8 digits)
 - DIVERS MODES DE COMPTEUR (UP, DOWN, UP/DOWN, PHASE)
 - CHRONOMETRE (5 digits 4 échelles)
- La couleur de l'afficheur est programmable. il est possible de choisir entre vert, ambre ou rouge assignable à la mesure, à la programmation ou à l'activation d'une alarme.
- Alimentation auxiliaire 8Vcc-30mA ou 18Vcc-100mA.
- 3 entrées logiques avec 13 fonctions programmables.
- 2 niveaux de brillance de l'affichage.
- Blocage total ou partiel de la configuration.
- Lecture des valeurs maximale et minimale en mode TACHYMETRE.
- Alimentation universel 85-265Vca ou basse tension 10,5-70Vcc.
- Protocoles de communication ASCII, ISO1745, ou MODBUS-RTU.




CONNEXIONS



STRUCTURE





CN1	ALIMENTATION				
PIN	VERSION CA	VERSION CC			
1	Vca	Vcc			
2	Vca	Vcc			
CN2	SIGNAL D	ENTRÉE			
1	Non Con	nectée			
2	(+) 18 V Excitation				
3	(+) 8,2 V Excitation Capteurs Namur				
4	(-) Commun excitation / signal				
5	Entrée signal B				
6	Entrée signal A				
7	Non Connectée				
8	Entrée Haute tensio	n (300 V ac max.)			
CN3	ENTRÉES L	OGIQUES			
1	COMM	1UN			
2	ENTRI	ÉE 1			
3	ENTRÉE 2				
4	ENTRÉE 3				



OPTIONS

Le FD6200 peut recevoir jusqu'à 3 options simultanément : options sortie 2RE, 4RE, 4OPP ou 4OP, options de communication RS2 ou RS4 et options sortie analogique NMV ou NMA:

 2 Relais SPDT de 8 A - 250 V CA / 150 V CC 	
Réf	2RE
 4 Relais SPST de 5 A - 250 V CA / 50 V CC 	
Réf	4RE
• 4 Sorties NPN 50 mA - max. 50 V CC	
Réf	40P
• 4 Sortie PNP 50 mA - max. 50 V CC	
Réf	40PP
1 C	

Les seuils sont programmables indépendamment en alarmes Haute/Basse avec temporisation ou avec hystérésis.

 RS232C sortie de communication, 1200 à 19200 baud 	
RéfR\$2	2
• RS485 sortie de communication, 1200 à 19200 baud	

 Sortie analogie 	que isolée 4-20 mA	
Réf		NMA

Sortie analogique isolée 0-10 V
 Réf.......NMV

FONCTIONS STANDARDS

OFFSET

La fonction offset est réalisable en appuyant sur la touche OFFSET en face avant ou en appliquant un signal sur l'entrée logique correspondante du connecteur CN3. La remise à zéro de la mémoire de l'offset s'effectue en appuyant durant 3 secondes la touche OFFSET. La même fonction est disponible via le connecteur CN3. L'OFFSET s'applique seulement au compteur PARTIEL. Si la valeur d'OFFSET est différente de zéro la LED TARE est activée.

PIC et VAL (MODE FREQ. / TACHYMETRE)

L'instrument détecte et mémorise les valeurs maximale et minimale de la variable après le dernier reset (pic et val) Pour visualiser la valeur PIC, appuyer sur la touche MAX/MIN. En appuyant une deuxième fois, la valeur VAL est affichée.

La même fonction est disponible via le connecteur CN3.

• RAZ MEMOIRE PIC ET VAL


La remise à zéro des mémoires de PIC et VAL s'effectue en appuyant sur la touche MAX/MIN durant 3 secondes. La valeur de réinitialisation des mémoires PIC et VAL est celle affichée au moment de la réinitialisation.

La même fonction est disponible via le connecteur CN3.

TOTALISATEUR

Totalisateur avec point décimal et facteur multiplicateur programmable et indépendant du compteur partiel. Echelle de comptage de 99999999 à -99999999. Le type de capteur, le mode et le sens sont choisis par le compteur partiel.

FONCTIONS FACE AVANT



MODE		RUN	PROG
TARE	1	Offset programmé	-
MAX	2	Afficheur indique valeur de PIC (FREQ. / Tac.)	-
MIN	3	Afficheur indique valeur de VAL (FREQ. / Tac.)	-
PROG	4	-	Mode PROG activé
DISPLAY	5	Affiche la valeur mesure	Affiche les paramètres de programmation
Touche RESET/ OFFSET	6	Prend la valeur de l'afficheur comme offset	Augmente la valeur du digit clignotant
Touche MAX- MIN / TOTAL	7	Visualisation du MAX, MIN ou TOTAL	Déplace à droite le digit clignotant
Touche ENTER	8	Sélection mode PROG Affiche les données	Validation données. Avance d'un pas
Étiquette	9	Unité de mesure	
LED sortie 4	10	Sortie 4 activée	Programmation sortie 4
LED sortie 3	11	Sortie 3 activée	Programmation sortie 3
LED sortie 2	12	Sortie 2 activée	Programmation sortie 2
LED sortie 1	13	Sortie 1 activée	Programmation sortie 1

FONCTIONS PREPROGRAMMEES ASSOCIEES AU CONNECTEUR CN3

Le connecteur postérieur CN3 fournit 3 entrées opto-couplées, programmables par l'utilisateur, pouvant fonctionner avec des contacts externes ou niveaux logiques provenant d'un équipement électronique externe.

Trois fonctions différentes peuvent être ajoutées à celles disponibles depuis la face avant.

Chaque fonction est associée à une des entrées du connecteur CN3 (PIN 2, PIN 3, PIN 4) et est activée en appliquant un front descendant ou en maintenant au niveau "0" l'entrée correspondante par court-circuit avec le commun (PIN 1).



On peut assigner à chaque entrée une des 13 fonctions détaillées dans le tableau suivant. (*) Configuration de fabrication.

No	Fonction	Description	Activation
0	Non	Désactivé. L'entrée n'a pas	Non
		de fonction	
1	OFFSET	Ajoute la valeur de	Impulsion
(*)		l'affichage à la mémoire	
		d'offset et met l'afficheur à	
		zéro	
2	RESET	Met à zéro la valeur du	Impulsion
(*)		compteur partiel (Proc)	_
3	MAX	Montre la valeur de Pic	Impulsion
		(MAX) en mode	maintenue
<u> </u>		Tachymètre	
4	MIN	Montre la valeur de Pic	Impulsion
		(MAX) en mode	maintenue
<u> </u>	DECET	Tachymètre Met à zéro les mémoires	Towns delega
5	RESET MAX / MIN		Impulsion
	MAX / MIIN	MAX ou MIN (selon la mémoire visualisée)	
6	RESET	Met à zéro le totalisateur	Impulsion
(*)	TOTALISATEUR	Met a zero le totalisateur	Impuision
7	PROCESSUS	Envoie à l'imprimante la	Impulsion
′	D'IMPRESSION	valeur du compteur partiel	Impulsion
8	IMPRESSION	Envoie à l'imprimante la	Impulsion
	TOTAL	valeur du compteur total	211111111111111111111111111111111111111
9	IMPRESSION	Envoie à l'imprimante la	Impulsion
-	OFFSET	valeur du compteur	
		d'Offset	
10	ASCII	Envoie les 4 derniers digits	Impulsion /
		à un FD6000.	Maintenue
11	CHANGER	Choix entre deux niveaux	Impulsion
	BRILLANCE	de brillance de l'affichage	Maintenue
	AFFICHEUR		
12	MONTRER	Affiche la valeur du seuil	Impulsion
	VALEUR	sélectionné lorsque la	Maintenue
	SEUIL	fonction est activée	
13	FAUX	Simule l'installation d'une	Impulsion
	SEUILS	option 4 seuils dans	maintenue
		l'appareil	1

FONCTIONS SPECIALES

- · Retour à la configuration d'usine.
- Changement de la couleur de l'affichage en activant l'alarme (programmable)
- Blocage total ou partiel de la programmation par

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRECISION

Frequencemetre, Tachymetre	0,005 %
Chronomètre	0,01 %
Coefficient de température	50ppm/°C
Temps de chauffe	5 minutes

FUSIBLES (DIN 41661) Recommandée (non fourni) FD6210F 0.2 A/250 V

FD6260 F 2 A/250 V

ALIMENTATION

•	UNIVERSELLE	85 – 265 Vca
		100 – 300Vcc
•	BASSE TENSION	10,5 – 70 Vcc
		22 – 53 Vca
•	Consommation5 W sans op	otions, 8 W max.

FILTRES

An	tı-r	'n	Λn	а

•	Fréquence d	de coupe	avec	duty	cycle	50	%	20	Hz
•	Fréquence d	le coune	avec	dutv	cvcle	30	%	10	Нъ

AFFICHEUR

•	Type 5 digits tricolores programmables 14mm
•	LED's8, indication de l'état et de la programmation
•	Point décimalprogrammable
•	Signe automatique selon configuration
•	Indication de dépassement d'échelle positive OvEr
•	Indication de dépassement d'échelle négativeOvEr

•	Rang compteur	Partiel	-99999 à 99999
	~		\

Totalisateur..... -99999999 à 99999999 Échelles chronomètre...... 4, de 999.99s à 9999.9h

Rang Fréquencemètre ... 0.01 Hz à 20 kHz /10 kHz (totalis)

Rang tachymètre0 à 99999 (rpm), programmable (rate)

Factor multiplicateur

Compteur..... programmable de 0.0001 à 99999

Fréq/Tac..... programmable de 0.0001 à 99999

Cadence de présentation

•	Compteur	100	ms
•	Chronomètre	100	ms

Fréquencemètre et tachymètre . programmable 0.1 a 9.9s

MEMOIRE COMPTEUR et CHRONO

Mémoire non volatile E2PROM sauvegarde les données de programmation et les valeurs de comptage en cas de coupure d'alimentation.

SIGNAL D'ENTRÉE

Entrée Fréquencemètre et Tachymètre Fréquence maximale et minimale.

•	rrequence maximale et minimale				
•	Fréquence minimale	. 0.01 Hz			
	Fréquence maximale sans relais				
	Fréquence maximale avec relais				
ntrée compteur					

ntre	e compteur
•	Montante ou descendante sans relais 20 KHz
•	Montante ou descendante avec relais 15 KHz
•	Bidirectionnel Phase ou Direct sans relais 20 KHz
•	Bidirectionnel Phase ou Direct avec relais 15 KHz
•	Bidirectionnel indépendante sans relais 20 KHz
•	Bidirectionnel indépendante avec relais 15 KHz

Excitation 8V/24Vcc-30mA

18Vcc (non stabilisée)-100mA

Entrée Contact libre

Filtre

•	Fc avec duty cycle 50% 2	0Hz
•	Fc avec duty cycle 30% 1	.0Hz

Entrées (2 voies)

Capteur magnétique

• Sensibilité Vin (AC) > 60mVpp - F < 1 kHz> 120 mVpp - F > 1 kHz

Capteur NAMUR

•	Rc	3k3 Ω (incorporé)
	Ion	
•	Ioff	> 3mA cc

TTL/24V DC (codeur)

• Niveaux logiques "0" < 2.4V CC, "1" > 2.6V CC



Entrée haute tension (1 voie)

Plage d'entrée applicable......10 a 300V CA

ENVIRONNEMENTS

- Température de fonctionnement-10°C à +60°C
 Température de stockage-25°C à 80°C
 Humidité relative non condensée......
 <95% à 40°C
- Étanchéité frontaleIP65 (Indoor use)

CARACTERISTIQUES GENERALES

RÉFERENCES DE LA COMMANDE

CODIFICATION

_	1 2	. ;	3	4	5	6	7	8		Description
	FC) (6	2						
										TYPE D ENTREE
				2						Compteur, Tachymètre, Chronomètre & Fréquencemètre,
			Ĺ							Capteur magn., NaMUR, Encodeur, PNP, NPN, Contact libre
										ALIMENTATION
					1					85-265 Vca - 50/60Hz / 100-300 Vcc
					6					21-53 Vca / 10-70 Vcc
										<u>ALARMES</u>
						0				Sans
						1				2 sorties relais alarme 8A (Haute et Basse)
						2				4 sorties relais alarme 5A
										SORTIE RECOPIE
							0			Sans
							1			1 sortie recopie courant 4-20mA
							2			1 sortie recopie tension 0-10V
										COMMUNICATION MODBUS
								0		Sans
								1		1 liaison RS232 MODBUS
								2		1 liaison RS485 MODBUS

Fuji Electric France S.A.S. -

46, Rue Georges Besse - Z I du Brézet - 63 039 Clermont-Ferrand cedex 2 FRANCE

France: Tél. 04 73 98 26 98 - Fax 04 73 98 26 99 - International: Tél. (33) 4 7398 2698 - Fax. (33) 4 7398 2699

E-mail: sales.dpt@fujielectric.fr - WEB: www.fujielectric.fr

La responsabilité de Fuji Electric n'est pas engagée pour des erreurs éventuelles dans des catalogues, brochures ou divers supports imprimés. Fuji Electric se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Ceci s'applique également aux produits commandés, si les modifications n'altèrent pas les spécifications de façon substantielle. Les marques et appellations déposées figurant dans ce document sont la propriété de leurs déposants respectifs. Tous droits sont réservés.